




PU CLEANER

PULITORE PER LA RIMOZIONE DI SCHIUMA FRESCA E LA PULIZIA DI PISTOLE PUR PROFESSIONALI.



Rimuovere l'ugello rosso e girare Bostik PU Cleaner dal basso verso l'alto sulla pistola PUR. Tirare il grilletto per alcuni secondi. Scuotere la pistola PUR con Bostik PU Cleaner per 10 durante l'erogazione. Ripetere quest'operazione finché dalla pistola PUR fuoriesce un liquido trasparente.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di base: Solvente organico

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dopo la produzione. La durata si riduce se la confezione non è integra. Conservare in confezione ben chiusa e diritto a temperatura tra +5 e +25°C. Non esporre a temperature superiori a +50°C!

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pulitore per la rimozione di macchie umide e di schiuma non ancora indurita. Adatto per tutti i tipi di schiume PU. Adatto anche per la pulitura di una pistola PUR professionale e del tappo e del beccuccio di bombolette PU.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per la rimozione di macchie umide e di schiuma non ancora indurita. Adatto per tutti i tipi di schiume PU. Adatto anche per pulire una pistola PUR professionale.

PROPRIETÀ

- Pulisce a fondo

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Utilizzare a una temperatura compresa tra +5°C e +40°C.

Protezione personale: Quando si utilizza il prodotto, indossare guanti, occhiali di sicurezza ed abbigliamento da lavoro e assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Per utilizzarlo come bombola, collocare l'ugello rosso sulla ventola. Spruzzare Bostik PU Cleaner sulla ventola della bombola e sul tubo per rimuovere la schiuma seccata. Pulire poi con un panno.

Per pulire una pistola PUR professionale, rimuovere brima la bombola di schiuma dalla pistola PU. Utilizzare Bostik PU Cleaner per pulire la ventola della bomboletta. Tirare il grilletto per rilasciare la pressione della pistola. Spruzzare Bostik PU Cleaner sull'adattatore della pistola PUR per rimuovere i residui.